

Des pailles le long du bois pour être usé à mesure, ayant en
cette occasion que de nos cotons qz est à l'arbre de la d'antenne
en trois court qz doit être à l'ong de plusieurs que les bras, des
soit au bois en un, la de suite avons visité Le moulin plus
bras formant à la Reine, nous avons vu que le bras que
L'on se fait est maigre et hors de l'état de femme enojant à
de fons de me moues, et l'arbre orang du côté de la porte nous
n'y avons trouvé ni orang nulle ni axes, Les moules nous
ont déclaré qz il y a long temps que Le orang ne travaille
pas, La pierre tournante sur moulin de la Reine est pas
trop petite et l'arbre qui fait tourner l'axe, pierre se trouve
maigre et celui de la grande voie se trouve rompu le par
conséquent hors de service tout de même que Le manoir de
La pierre, et de suite avons vu Le bras et avons vu que
Les deux petites roues qui sont contre Les moules, doivent
être changées, en que Le bras doit être l'écart de
Plascher, et la fenêtré doit être grillée de fer avec la fenêtré
et ouverte aussi que la serrure et celle de la porte. Sur bras
est rompu et gâté le par conséquent hors de service et après
que nous avons visité La porte de l'entrée sur moulin
doit être faite de neuf et mis le plateau avec la serrure et
après, il faut sur côté de la grande porte sur moulin à
même braille en l'airont fait une petite muraille

pour être
fait à la
grande de
au Reine
d'hauteur
grignons
avec de la
coulle de
juyvetie
est sujet
et moule
à chaque
Doy